

PRESSE à TRANSFERT : modèle PE 5/ 5A



Presse à transfert à remontée et descente électrique disposant de 2 tables de travail. Le dégagement latéral du plateau chauffant est manuel.

Une presse offrant un bon confort de travail et qui ne nécessite pas de compresseur.

PE 5 : descente automatique par boutons

PE 5A : descente automatique par contacteur en butée

LES +

- ✓ Fonctionnement semi-automatique
- ✓ Idéale pour moyennes et grandes séries grâce à ses doubles jeannettes, pour un travail de pose/dépose en temps masqué
- ✓ Interface électronique et digitale avec écran tactile permettant de régler la température, le temps et la pression.
- ✓ Arrêt sécurité «coup de poing»
- ✓ Comptage de pièces
- ✓ Enregistrement possible de 4 programmes de pose



ACCESSOIRES EN OPTION

Tables de travail interchangeables (jeannettes)


7 formats :

40 x 50 cm ou **38 x 38 cm** (pour les tee-shirts, maillots de sport, polos, sweats..etc)

35 x 30 cm ou **20 x 30 cm** (petites tailles)

38 x 18 cm ou **38 x 10 cm** (bagagerie)

13 x 13 cm (écussons, badges, marquages côté coeur)



Protections NOMEX

(housses résistantes à la chaleur pour un enfilage des vêtements facilité et la protection du tapis silicone)



Feuille Teflon

(pour protéger les textiles)



Scotch haute température

(idéal pour fixer les marquages avant la pose)



Options casquette



Table pour presse

(cadre métallique, support bois et tiroir)



DIMENSIONS DE LA PRESSE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plateau chauffant 50 x 40 cm
- Alimentation : 230 V mono
 - Puissance : 2,2 kW
- Température réglable : 40 à 230 ° C
- Réglage du temps : 0 à 999 s
- Pression : 600g/cm²
- Poids : 97 kg

LE SAV est assuré par nos soins.

Presse garantie 2 ans et 5 ans pour le plateau chauffant. Les éléments électriques de nos pièces sont facilement interchangeables. La presse dispose d'une option permettant d'afficher l'état des capteurs internes (actifs/non actifs). LE SAV s'opère sous 24/48H par simple échange des éléments.