

TRANSPOL

Spécial
nylon

MODE D'EMPLOI

Lavage 60°C max

	Température	150-160 °C
	Temps de pose.....	15 secondes
	Pression.....	moyenne (2-3 bars)
	Démoulage.....	tiède ou à froid

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Préchauffer le tissu 2 à 3 secondes avant la pose
- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

USAGES

- Transférable : sur, polyester, coton, mélangés.
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Sèche linge et nettoyage à sec : non recommandé

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux

Produit certifié
OEKO-TEX CLASSE 1

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
CQ 814/1 IFTH

Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100