

monblason

Heat transfer solutions / Since 1906

SERITAC SUBLI

Film polyuréthane 110 microns - Support polyester adhésif
Film étudié pour la pose sur tissu sublimé. Évite les remontées de sublimation

MODE D'EMPLOI

-  Température **130 °C**
-  Temps de pose..... **15 secondes**
-  Pression..... **moyenne (3 bars)**
-  Démoulage..... **à chaud ou à froid**
-  Pression de découpe..... **60 gf (minimum)**

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

CONSEILS

- Pour la pose, enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter

USAGES

- Transférable sur coton, polyester, mélangés. Ne fonctionne pas sur les textiles traités ou déperlants.
- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 40°
(laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Ne convient pas au nettoyage à sec ni au sèche linge

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- La température
 - La pression
- Le temps de pose
- Le parallélisme des plateaux