

DIGIMARK

MODE D'EMPLOI

Lavage 60°C max

	Température	160 °C
	Temps de pose.....	15 secondes
	Pression.....	forte (4 bars)
	Démoulage.....	à froid

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production

CONSEILS

- Repassage possible en mode délicat
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter
- Nettoyage à sec : possible

USAGES

- Transférable : sur polyester, mélangés
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)
- Sèche linge : non recommandé

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux