

## ECUSSON CUIR

### MODE D'EMPLOI

Lavage 30°C max



Température ..... 150-160 °C



Temps de pose..... 15 secondes



Pression..... moyenne (2-3 bars)

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production.

### CONSEILS

- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter



## USAGES

- Transférable : sur, polyester, coton, mélangés.

Ne convient pas aux textiles imperméabilisés (doudounes) ou en nylon

- Lavage (attendre 24H après transfert) : 30° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)

- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)

-Sèche linge et nettoyage à sec : non recommandé

## CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température

- la pression

- le temps de pose

- le parallélisme des plateaux