

monblason

Heat transfer solutions / Since 1906

DIGITRANS

MODE D'EMPLOI

Lavage 60°C max

	Température	150 °C
	Temps de pose.....	15 secondes
	Pression.....	moyenne (2,5 - 3 bars)
	Démoulage.....	à froid

Ces valeurs sont données à titre indicatif : effectuer toujours des tests avant de lancer une production

CONSEILS

- Ne pas repasser directement (vêtement à l'envers)
- Tendre les vêtements pour éviter les faux plis et les surépaisseurs (boutons, bas de maillots, coutures de manches, cols, autres logos...)
- Enfiler les vêtements dans les jeannettes
- Fibre nouvelle : procéder à des essais ou nous consulter
- Nettoyage à sec : non recommandé

www.monblason.com



USAGES

- Transférable : sur coton, polyester, mélangés
La version standard ne fonctionne pas sur les textiles traités/enduits, sublimés ou softshell (voir nos versions spécial nylon et block)
- Lavage (attendre 24H après transfert) : 60° maximum (laver à l'envers - ne pas utiliser de javel ou autre agent agressif)

CONTRÔLER TOUJOURS SUR LA MACHINE

- la température
- la pression
- le temps de pose
- le parallélisme des plateaux

Produit certifié
OEKO-TEX CLASSE 1

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 

CQ 814/1 IFTH
Testé substances nocives.
www.oeko-tex.com/standard100